



## INDICE

<b>Premessa - Controllo della completezza dei documenti previsti dall'art. 567 comma 2° c.p.c. - Svolgimento delle operazioni di consulenza.</b>	<b>pag. 5</b>
<b>1. Risposta 1° quesito:</b> identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali e della rappresentazione fotografica del bene, nonché l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui all'art.1, commi 376 ss., della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Edilizia convenzionata o agevolata – si vedano al riguardo le Circolari dei Giudici del Settore Esecuzioni Immobiliari).	<b>pag. 5</b>
<b>1.1 Confini.</b>	<b>pag. 10</b>
<b>1.2 Descrizione del bene.</b>	<b>pag. 12</b>
<b>2. Risposta 2° quesito:</b> il titolo di proprietà del bene in capo al debitore esecutato, nonché l'esistenza di eventuali comproprietari.	<b>pag. 42</b>
<b>3. Risposta 3° quesito:</b> lo stato di possesso del bene, con l'indicazione in particolare se si tratti di abitazione principale del debitore; se invece il bene è occupato da terzi, con l'indicazione del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento.	<b>pag. 42</b>
<b>4. Risposta 4° quesito:</b> il criterio di stima adottato al fine della determinazione del prezzo base di vendita, anche ai sensi dell'art 568 c.p.c. come modificato dalla Legge n.132/2015, fornendo elementi documentali di riscontro (ad esempio: borsini immobiliari; pubblicazioni di agenzie immobiliari; copie di atti pubblici di vendita di beni con caratteristiche analoghe).	<b>pag. 44</b>
<b>5. Risposta 5° quesito:</b> al fine di una maggiore vantaggiosità della vendita o una migliore individuazione dei beni, ove possibile, la formazione di lotti separati.	<b>pag. 50</b>
<b>6. Risposta 6° quesito:</b> in caso di comproprietà, la verifica della possibilità di una divisione in natura dei beni, predisponendo un progetto di massima con eventuali conguagli.	<b>pag. 52</b>
<b>7. Risposta 7° quesito:</b> l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico e, in particolare l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di	

---

manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.	pag. 53
<b>8. Risposta 8° quesito:</b> la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.	pag. 59
<b>9. Risposta 9° quesito:</b> la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla normativa vigente.	pag. 59
<b>10. Risposta 10° quesito:</b> in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dell'art. 40, sesto comma, della Legge 28 febbraio 1985, n.47, ovvero dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria.	pag. 70
<b>11. Risposta 11° quesito:</b> La verifica degli impianti esistenti, anche con riferimento alla situazione energetica, e quindi il rilascio di A.P.E. (attestato prestazione energetica) al costo pretassato di € 200,00.	pag. 71
<b>12. Conclusioni.</b>	pag. 72

---



**PREMESSA - CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DEI DOCUMENTI PREVISTI DALL'ART. 567 COMMA 2° C.P.C. - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA.**

La presente relazione è redatta in continuità con l'elaborato n.1 - relazione generale - e tratta specificatamente delle unità immobiliari oggetto di pignoramento ricomprese nel fabbricato identificato al foglio 31, particella 823, sub 2, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 33, del Comune di Cropani.

Per quanto attiene la premessa, il controllo della completezza dei documenti previsti dall'art. 567 comma 2° c.p.c., lo svolgimento delle operazioni di sopralluogo e tutti gli aspetti di carattere generale relativi a tutto il compendio pignorato, si rimanda agli specifici capitoli riportati nella relazione generale ove sono compiutamente trattati i relativi aspetti precipui.

**Beni siti in Comune di Cropani.**

**I. IDENTIFICAZIONE DEL BENE, COMPENSIVA DEI CONFINI E DEI DATI CATASTALI E DELLA RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL BENE, NONCHÉ L'EVENTUALE SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 376 SS. DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 (EDILIZIA CONVENZIONATA O AGEVOLATA - SI VEDANO AL RIGUARDO LE CIRCOLARI DEI GIUDICI DEL SETTORE ESECUZIONI IMMOBILIARI).**

**Piena Proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliari adibite a residenza, locale adibito in parte a cucina ed in parte a servizi del ristorante, campi da tennis, piscina per adulti, anfiteatro all'aperto e piscina per bambini, ubicate nel complesso turistico - residenziale denominato "Villaggio Riviera del Sole" sito alla Via Carrao (oggi Viale Rimini), nella frazione Marina del Comune di Cropani.**

**La presente relazione è relativa agli immobili oggetto di pignoramento costituiti dalle unità immobiliari ad uso residenza e dal locale adibito a cucina e servizi del ristorante ricompresi**









**Fig. 3 – Stralcio ortofoto (fonte Google Maps) con indicazione del compendio pignorato e del Fabbricato part. 823 in cui sono ricomprese le unità immobiliari oggetto di relazione**

**Gli immobili non risultano realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata** come emerso dalla lettura degli atti di compravendita, dalle convenzioni di lottizzazione e dalla documentazione tecnico/amministrativa acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Cropani.

I documenti afferenti in Allegato C ed E.





Il locale (sub 2) posto al piano terra della palazzina W, libero su tre lati, confina con vano scala condominiale e altro locale di altrui proprietà.




Fig. 6 – Stralcio elaborato planimetrico con indicazione delle unità pignorate (in rosso).

L'unità immobiliare (sub 18) posta al piano primo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e altra unità immobiliare (sub 19) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 19) posta al piano primo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliare (sub 18 e sub 20) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 20) posta al piano primo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliare (sub 19 e sub 21) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 21) posta al piano primo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e altra unità immobiliare (sub 20) oggetto di pignoramento.



Fig. 7 – Stralcio elaborato planimetrico con indicazione delle unità pignorate (in rosso).

L'unità immobiliare (sub 26) posta al piano secondo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e altra unità immobiliare (sub 27) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 27) posta al piano secondo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliare (sub 26 e sub 28) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 28) posta al piano secondo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e con altre unità immobiliare (sub 27 e sub 29) oggetto di pignoramento.

L'unità immobiliare (sub 29) posta al piano secondo della palazzina W, libera su due lati, confina con vano scala condominiale e altra unità immobiliare (sub 28) oggetto di pignoramento.




Fig. 8 – Stralcio elaborato planimetrico con indicazione delle unità pignorate (in rosso).

## 1.2 DESCRIZIONE DEL BENE.

La presente relazione è riferita alle unità immobiliari ad uso residenziale e al locale ad uso cucina e servizi del ristorante del villaggio, ricompresi all'interno di un fabbricato identificato con la particella 823, scale A e B (e con il numero 5 negli atti di assenso comunale), individuato nel masterplan del villaggio con le lettere (K-W), come riportato nello schema in Figura 9. Inoltre, ogni singola unità immobiliare è indicata all'interno del fabbricato stesso con una numerazione.

Il fabbricato n. 5, K - W, tipologia edilizia D, è costituito da tre corpi di fabbrica con i due corpi laterali a tre piani fuori terra e il corpo centrale ad una sola elevazione.

Il piano terra di tutti i corpi di fabbrica risulta adibito a negozi e/o magazzini mentre i piani primo e secondo dei corpi laterali sono destinati ad appartamenti (n. 4 a piano) con scala di accesso unica.



Fig. 9 – Compendio pignorato –stralcio ortofoto (fonte Google Maps).

Il fabbricato presenta una struttura del tipo mista, intelaiatura in cemento armato, con tamponatura esterna rifinita con intonaco cementizio tinteggiato di colore giallo, terrazze coperte e portici di pertinenza delle unità immobiliari tinteggiati di colore bianco, infissi in legno dotati di oscuranti anch'essi in legno, copertura a tetto con manto di protezione in tegole curve in cotto.

Il corpo di fabbrica si presenta in mediocre stato manutentivo con alcune porzioni della finitura esterna deteriorate, macchie e fessurazioni con crepe a carico degli intonaci; soprattutto la porzione esposta a Nord, con cavillature sulla pittura e danneggiamenti su intonaci e pitture; in alcuni casi i pilastri esterni delle terrazze presentano crepe a carico dell'intonaco dovute presumibilmente all'azione del ferro di armatura corroso per infiltrazione di acqua meteorica. Tale problematica risulta anche a carico di alcune porzioni di solai delle terrazze e porzione del cornicione stesso del fabbricato.

Gli infissi esterni e gli oscuranti (persiane) in legno risultano deteriorati ed in alcune unità immobiliari mancanti, come da rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 10 – Fabbricato part. 823 – Palazzina K













intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente. Gli immobili risultano in mediocre stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità, macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati. Inoltre, la finitura della terrazza ha diffuse macchie dovute in parte all'usura ed il pilastro esterno presenta crepe a carico dell'intonaco dovute presumibilmente all'azione del ferro di armatura corroso per infiltrazione di acqua meteorica. Si rilevano anche diffuse macchie e alcune crepe a carico di porzioni di solaio della terrazza e del cornicione stesso del fabbricato. L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto. Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 16 e 17 – Unità immobiliare.





**Unità immobiliari** ad uso residenziale, identificate al foglio 31, particella 823, subalterno 2 (piano terra), 18, 19, 20, 21 (piano primo), 26, 27, 28 e 29 (piano secondo), comprese nella palazzina K, scala 1 A, categoria A/3 e C/2.

**5) Palazzina W- Unità immobiliare sub 2, piano terra, categoria C/2.**

L'immobile accessibile direttamente dalla quota del piano terra del fabbricato è costituito sostanzialmente da un ampio vano adibito in parte ad uso cucina del locale ristorante ed in parte a servizi (locale lavaggio stoviglie e servizi igienici) oltre portici esterni.










**7) Palazzina W- Unità immobiliare sub 19, piano primo – interno 352.**

L'unità immobiliare ad uso residenziale è accessibile tramite rampa di scala interna a servizio di tutte le unità della palazzina W. È composta di tre vani (soggiorno/pranzo, camera da letto, e un vano ad uso ripostiglio), angolo cottura, servizio igienico e terrazza.



L'immobile presenta sostanzialmente finitura di tipo economico con pavimenti in monocottura e porte interne in legno. Il servizio igienico ha rivestimenti in gres porcellanato. La zona cottura della cucina presenta un rivestimento di piastrelle in ceramica.

Tutte le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente.

Gli immobili risultano in normale stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità e macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati. Inoltre, la finitura della terrazza ha diffuse macchie dovute in parte all'usura ed in parte a infiltrazione di acqua meteorica.

L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto.

Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.




Fig. 24 e 25 – Unità immobiliare.





Tutte le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente.

Gli immobili risultano in normale stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità e macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati. Inoltre, la finitura della terrazza ha diffuse macchie dovute in parte all'usura.

L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto.


Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 26 e 27 – Unità immobiliare.

9) Palazzina W- Unità immobiliare sub 21, piano primo – interno 354.

L'unità immobiliare ad uso residenziale è accessibile tramite rampa di scala interna a servizio di tutte le unità della palazzina W. È composta di tre vani (soggiorno/pranzo, camera da letto, e un vano ad uso ripostiglio), angolo cottura, servizio igienico e terrazza.




L'immobile presenta sostanzialmente finitura di tipo economico con pavimenti in monocottura e porte interne in legno. Il servizio igienico ha rivestimenti in gres porcellanato. La zona cottura della cucina presenta un rivestimento di piastrelle in ceramica.

Giudice Dr. MERCURI Luca  
Perito Arch. PROCOPIO Rosa



**10) Palazzina W- Unità immobiliare sub 26, piano secondo – interno 358.**

L'unità immobiliare ad uso residenziale è accessibile tramite rampa di scala interna a servizio di tutte le unità della palazzina W. È composta di tre vani (soggiorno/pranzo, camera da letto, e un vano ad uso ripostiglio), angolo cottura, servizio igienico e terrazza.



Giudice Dr. MERCURI Luca  
Perito Arch. PROCOPIO Rosa

L'immobile presenta sostanzialmente finitura di tipo economico con pavimenti in monocottura e porte interne in legno. Il servizio igienico ha rivestimenti in gres porcellanato. La zona cottura della cucina presenta un rivestimento di piastrelle in ceramica.

Tutte le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente.

Gli immobili risultano in normale stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità, macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati.

L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto.

Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 30 e 31- Unità immobiliare.





della cucina presenta un rivestimento di piastrelle in ceramica. Tutte le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente.

Gli immobili risultano in normale stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità, macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati. Inoltre, la finitura della terrazza ha diffuse macchie dovute in parte all'usura.

L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto.

Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 32 e 33- Unità immobiliare.



della cucina presenta un rivestimento di piastrelle in ceramica. Tutte le pareti ed i soffitti risultano intonacati e tinteggiati e gli ambienti aerati naturalmente.

Gli immobili risultano in mediocre stato manutentivo, con finiture interne di scarsa qualità, macchie dovute all'usura della stessa finitura. Si rileva anche un degrado a carico dei telai e delle porte interne, degli infissi esterni e degli oscuranti che risultano in parte deteriorati. Inoltre, la finitura della terrazza ha diffuse macchie dovute in parte all'usura. Si rilevano anche diffuse macchie e alcune crepe a carico di porzioni di solaio della terrazza e del cornicione stesso del fabbricato. L'unità immobiliare risulta conforme a quanto assentito. La planimetria catastale, in difformità da quanto riportato negli atti autorizzativi, indica quale camera il vano destinato a ripostiglio; non risulta realizzata una porzione di parete nella zona soggiorno pranzo che costituisce una variazione non rilevante in quanto non incide sostanzialmente nella variazione della distribuzione interna delle unità ma ne identifica solo un aspetto. Quanto sopra è anche riscontrabile dal rilievo fotografico trasmesso in Allegato D.



Fig. 34 e 35 – Unità immobiliare.





## **2. TITOLO DI PROPRIETA' IN CAPO AL DEBITORE ESECUTATO NONCHE' L'ESISTENZA DI EVENTUALI COMPROPRIETARI.**

Gli immobili oggetto di pignoramento risultano di piena proprietà, per la quota di 1/1, c

- atto di compravendita del 08/04/1976, repertorio n. 151289, a firma del Notaio Teti Antonio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 27/04/1976 ai nn. R.G. 6973 - R.P. 6338;

- atto di compravendita del 02/03/1977, repertorio n. 152822, a firma del Notaio Teti Antonio, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro in data 07/03/1977 ai nn. R.G. 4725.1 - R.P.1985.

Con tali atti la [REDACTED] acquista i terreni identificati al foglio 31 particelle 216, 217, 218 e 219 (ex part.lle 25/b, 25/c, 30/b e 30/c) sui quali saranno realizzati anche gli immobili oggetto di pignoramento.

I documenti afferenti in Allegato C.

## **3. LO STATO DI POSSESSO DEL BENE, CON L'INDICAZIONE IN PARTICOLARE SE SI TRATTI DI ABITAZIONE PRINCIPALE DEL DEBITORE; SE INVECE IL BENE È OCCUPATO DA TERZI, CON L'INDICAZIONE DEL TITOLO IN BASE AL QUALE È OCCUPATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA ESISTENZA DI CONTRATTI REGISTRATI IN DATA ANTECEDENTE AL PIGNORAMENTO.**

Il compendio pignorato risulta attualmente condotto in locazione dalla società [REDACTED] in forza di "contratto di locazione d'immobile adibito ad uso residenze turistico alberghiero" del 31/03/2013, registrato in data 29/04/2013 presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza.

Il documento è stato fornito a mezzo pec dalla stessa Agenzia in seguito alla richiesta accesso agli atti effettuato dalla scrivente CtU e in Allegato C alla presente.

Il contratto di locazione tra la [REDACTED] è stato stipulato per la durata di anni 9, con inizio dal 1° aprile 2013 e fino al 31 marzo 2022, rinnovabile

per uguale durata. Il canone, stabilito nella misura annuale, è pari alla somma di € 55.000,00; ad integrazione dell'importo del canone sopra indicato, verrà riconosciuta dalla conduttrice alla locatrice un importo percentuale, pari al 14% calcolato sul volume di affari della parte Conduttrice desumibile dal bilancio di esercizio di ciascun anno durante il quale pende il rapporto di locazione; detto importo, detratto quanto indicato al numero 3, sarà versato entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Allo stato, è in corso il rilascio degli immobili in seguito all'ordinanza di sfratto per morosità intimato alla società Conduttrice emessa dal Tribunale di Catanzaro nel giudizio iscritto al ruolo n. 4929/2022.

Si rappresenta che alle date dei sopralluoghi gli immobili risultano liberi e non occupati in quanto gli stessi vengono utilizzati quali case per le vacanze e pertanto date in locazione nei mesi estivi di giugno, luglio e agosto.

Tutti gli immobili risultano liberi ad eccezione dell'unità immobiliare posta al piano terra (sub 5) del fabbricato identificato con la part. 825, che risulta occupato da soggetti terzi e precisamente dai Sigg. [REDACTED] come verificato in occasione dei diversi sopralluoghi, in quanto gli stessi acquistavano altro immobile posto al piano terra del fabbricato identificato con la part. 824 sub 5 (adiacente a quello in cui sono posti i beni pignorati). A tal proposito si evidenzia che i fabbricati (part. 824 e part. 825) hanno una situazione catastale complessa poiché risultano "scambiati" dal punto di vista numerico rispetto a quanto riportato nella porzione di mappa catastale; tuttavia, la scrivente ha potuto verificare l'identificazione dei beni pignorati individuando le attuali palazzine part. 824 e part. 825, come meglio specificato al paragrafo 9.


Si rappresenta che presso il bene è stato effettuato sopralluogo unitamente al Custode Giudiziario, come già notiziato in merito all'Ill.mo Giudice con nota del 22 dicembre 2022, ed esperito rilievo metrico e fotografico dello stesso.

Il pignoramento del 22 ottobre 2021, repertorio n. 6689, risulta trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 15 novembre 2021 ai nn. R.G. 15674 e R.P. 13045.





Per quanto attiene al mercato locale, appare necessario precisare che il territorio del Comune di Cropani, in termini di quotazioni immobiliari, in riferimento al secondo semestre del 2022 (ultimo dato disponibile), risulta suddiviso in zone; quella in cui è ricompreso il bene da stimare è la "E3" Fascia Suburbana/Fascia Litoranea (colore viola), come rappresentato nelle Figure 38 e 39 di seguito riportate.



**FIG. 38 – RISULTATO INTERROGAZIONE ZONA O.M.L. "E3" – SECONDO SEMESTRE 2022.**



**FIG. 39 – RISULTATO INTERROGAZIONE ZONA O.M.L. "E3" – SECONDO SEMESTRE 2022.**

Giudice Dr. MERCURI Luca  
Perito Arch. PROCOPIO Rosa







- 1) unità immobiliare sub 18: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 2) unità immobiliare sub 19: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 3) unità immobiliare sub 20: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 4) unità immobiliare sub 22: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 5) unità immobiliare sub 25: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 6) unità immobiliare sub 26: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 7) unità immobiliare sub 27: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 8) unità immobiliare sub 28: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 9) unità immobiliare sub 29: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 10) unità immobiliare sub 30: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 11) unità immobiliare sub 33: mq 45 x €/mq 1.000 = € 45.000;
- 12) unità immobiliare sub 21: mq 45 x €/mq 900 = € 40.500;

per l'unità immobiliare sub 21, si è applicata una maggiore riduzione al valore unitario in relazione a quanto indicato al paragrafo descrizione e impianti.

Il più probabile valore di stima del locale ad uso cucina e servizi è pari a:

- 13) unità immobiliare sub 2: mq 93 x €/mq 460 = € 42.780.

Si rappresenta che nel seguito di relazione sono trattate le spese di regolarizzazione edilizia/catastale al fine di determinare il valore di vendita, **come indicato al paragrafo 9.**

## **5. AL FINE DI UNA MAGGIORE VANTAGGIOSITA' DELLA VENDITA O UNA MIGLIORE INDIVIDUAZIONE DEI BENI, OVE POSSIBILE, LA FORMAZIONE DI LOTTI SEPARATI.**

Il compendio immobiliare, a parere della scrivente, può essere suddiviso in lotti in quanto le unità immobiliari ricomprese nei fabbricati possono essere individuate quali beni compravendibili separatamente pur mantenendo inalterata la condivisione di parti comuni (risultano sempre facenti parte del medesimo fabbricato). Pertanto, a parere della scrivente, risulta economicamente

vantaggioso proporre una divisione in lotti del compendio pignorato; per una facile, immediata e comoda identificazione sono stati determinati i Lotti tenendo conto dell'ordine alfabetico già installato con targa sui fabbricati, della numerazione interna anch'essa già definita e installata per ogni singola unità immobiliare, unitamente alla identificazione catastale degli immobili. Conseguentemente, come già indicato nella relazione generale (Fig.42), la suddivisione in Lotti è la seguente:

**Da Lotto 130 a Lotto 133.**

**Unità immobiliari – Fabbricato K – part. 823, sub 22 e sub 25 (interni n. 347 e n. 346), sub 30 e sub 33, (interno n. 350 e n. 348).**

**Lotto 130:** particella 823 sub 22, piano primo, fabbricato K, interno 347;

**Lotto 131:** particella 823 sub 25, piano primo, fabbricato K, interno 346;

**Lotto 132:** particella 823 sub 30, piano secondo, fabbricato K, interno 350;

**Lotto 133:** particella 823 sub 33, piano secondo, fabbricato K, interno 348.

**Da Lotto 134 a Lotto 142.**

**Unità immobiliari – Fabbricato W – part. 823, sub 2 (locale cucina e servizi), sub 18, sub 19, sub 20 e sub 21 (interni n. 351, n. 352, n. 353 e n. 354), sub 26, sub 27, sub 28 e sub 29, (interno n. 358, n. 357, n. 356 e n. 355).**

**Lotto 134:** particella 823, sub 2, piano terra, locale cucina e servizi, fabbricato W;

**Lotto 135:** particella 823 sub 18, piano primo, fabbricato W, interno 351;

**Lotto 136:** particella 823 sub 19, piano primo, fabbricato W, interno 352;

**Lotto 137:** particella 823 sub 20, piano primo, fabbricato W, interno 353;

**Lotto 138:** particella 823 sub 21, piano primo, fabbricato W, interno 354;

**Lotto 139:** particella 823 sub 26, piano secondo, fabbricato W, interno 358;

**Lotto 140:** particella 823 sub 27, piano secondo, fabbricato W, interno 357;

**Lotto 141:** particella 823 sub 28, piano secondo, fabbricato W, interno 356;

**Lotto 142:** particella 823 sub 29, piano secondo, fabbricato W, interno 355.















**8. LA VERIFICA CHE I BENI PIGNORATI SIANO GRAVATI DA CENSO, LIVELLO O USO CIVICO E SE VI SIA STATA AFFRANCAZIONE DA TALI PESI, OVVERO CHE IL DIRITTO SUL BENE DEL DEBITORE PIGNORATO SIA DI PROPRIETA' OVVERO DERIVANTE DA ALCUNO DEI SUDETTI TITOLI.**

I beni oggetto di stima non risultano gravati da censo, livello o uso civico come si evince dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Cropani in data 07/03/2023, n. 013. Dal certificato si evince che:

- il fabbricato part. 823 nello Strumento Urbanistico vigente risulta compreso nella "Zona Territoriale Omogenea B1 – Zona totalmente edificata o satura".

Inoltre, viene specificato che in attesa della ricognizione del perito demaniale, non è possibile stabilire se le particelle siano gravate o meno da Usi Civici, ai sensi del Regio Decreto n.332/1928 e della Legge Regionale n.18 del 21/08/2007 Regione Calabria.

Il certificato è trasmesso in allegato E.

**9. LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' EDILIZIA ED URBANISTICA DEL BENE NONCHE' L'ESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' DELLO STESSO PREVIA ACQUISIZIONE O AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

La presente relazione, come detto, è riferita alle unità immobiliari ricomprese nel fabbricato K-W identificato con la part. 823 e, pertanto, la descrizione degli aspetti urbanistici è relativa allo specifico fabbricato; tuttavia, si rimanda alla relazione generale per gli aspetti di dettaglio riguardanti il complesso immobiliare.

La scrivente ha eseguito ricerche presso gli archivi del Comune di Cropani, il Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica e Urbanistica dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, il Dipartimento Turistico della Regione Calabria e presso l'Agenzia del Territorio della Provincia di Catanzaro, come dettagliatamente riportato nella relazione generale.





- *Certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Cropani in data 17/06/2009 prot.n. 5413 per i fabbricati indicati col numero 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, realizzati con Concessione Edilizia n. 45 del 26/10/1984.*
- *Certificato di agibilità rilasciato dal comune di Cropani in data 25/05/1994 prot.n. 2105 per la realizzazione piscina di mt 25x12,5 sita nel villaggio Carrao e dei locali sottostanti.*
- *Certificato di agibilità rilasciato dal comune di Cropani in data 20/06/1994 prot.n. 2148 per la realizzazione piscina di mt 8x14,80 sita nel villaggio Carrao.*
- *Istanza di Sanatoria per abusi edilizi ai sensi del D.L. n.649/1994, del 01/03/1995 e successiva richiesta di rilascio Concessione Edilizia in Sanatoria del 30/03/1995 (per cui risulta acquisito nulla osta paesaggistico prot.n.17177/96 del 06/06/1996). In merito si comunica che, a tutt'oggi, non risultano rilasciati i relativi titoli abilitativi in sanatoria. Si precisa che per la sola diversa distribuzione interna dei piani terra dei fabbricati, oggetto di istanza di sanatoria, e riferita agli immobili col n. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 (già oggetto di agibilità) si potrà procedere con singole richieste (per ciascuna unità immobiliare e/o per fabbricato) per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria in quanto non comportano aumento di volume e superficie. Per la sola variante di realizzazione dei portici di collegamento tra fabbricati (omessa realizzazione di sei portici di collegamento tra corpi di fabbrica) si dovrà procedere a richiedere permesso di costruire a completamento delle opere non realizzate (portici). L'Ufficio si riserva di definire, previa eventuale integrazione della documentazione prevista, le pratiche suddette e determinare gli eventuali costi dovuti, al momento non quantificabili.*
- *Permesso di costruire n.37, prot.n.4643 del 16/05/2006 per la costruzione di un manufatto smontabile con struttura in legno lamellare rilasciato a \**

*Della suddetta documentazione si rilascia copia, come da verbale di acquisizione documenti del 03/05/2022 prot.n. 4166, del 11/11/2022 prot.n. 12977, del 23/02/23.*

*Inoltre risulta:*












sul tipo mappale depositato al Catasto (colore viola) e la porzione di mappa in cui sono inseriti attualmente i fabbricati (colore verde) si evince un mero errore di inserimento degli stessi in mappa e quindi si potrà effettuare rettifica con istanza per corretto inserimento in mappa degli stessi (in seguito all'acquisizione delle aree per costituire gli specifici lotti fondiari).



**Fig. 47 e 48 sovrapposizioni tra planimetria di progetto, planimetria catastale e tipo mappale.**

Inoltre, il corpo di fabbrica identificato con il numero 5 (palazzine K-W, part 823) risulta difforme rispetto a quanto autorizzato per la mancata realizzazione del piano interrato.

Tale difformità potrà essere sanata in quanto sono stati rintracciati il certificato di rispondenza ed il relativo collaudo strutturale regolarmente depositati presso l'Ufficio del Genio Civile e che afferiscono alla realizzazione del fabbricato senza piano interrato. Pertanto, dal punto di vista edilizio, si potrà regolarizzare mediante una comunicazione per variante riduttiva come da certificato di collaudo allegandone i documenti (collaudo trasmesso in Allegato E).







**VERIFICA, AI FINI DELLA ISTANZA DI CONDONO CHE L'AGGIUDICATARIO POSSA EVENTUALMENTE PRESENTARE, CHE GLI IMMOBILI PIGNORATI SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ART. 40, SESTO COMMA, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, N. 47 OVVERO DALL'ART. 46, COMMA 5 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, SPECIFICANDO IL COSTO PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO IN SANATORIA.**

Come esposto al paragrafo 9, per gli immobili sono state riscontrate delle difformità rispetto a quanto assentito in parte regolarizzabili ricorrendo agli articoli 22 e 37 del Testo Unico Edilizia ed in parte ripristinando lo stato dei luoghi in conformità a quanto già autorizzato, indicandone i relativi costi in riferimento sia alle pratiche edilizie e sia a quelle catastali.

Per gli stessi non è possibile presentare alcuna istanza di sanatoria in quanto non ricorrono le condizioni previste dalla norma specifica.

Infine, per gli immobili, come indicato con lettera prot.n.3344 del 3 aprile 2023 a firma del Responsabile dell'area tecnica del Comune di Cropani, *"non è stato possibile reperire, considerato il lungo lasso di tempo intercorso, Ordinanze di demolizione e/o acquisizione al patrimonio comunale emesse per abusi edilizi nel periodo considerato tra la loro realizzazione e la data odierna"*.

I documenti afferenti in Allegato E.

**11. LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ENERGETICA, E QUINDI IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA.**

Le unità immobiliari sono dotate di impianto elettrico ed impianto idrico mentre non presentano sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento; il piano cottura della zona cucina è alimentato da bombola a gas gpl e l'acqua calda sanitaria è prodotta tramite boiler elettrico posto nel servizio igienico.

Le unità immobiliari sono dotate di certificato di agibilità; tuttavia, non sono state rintracciate le relative certificazioni degli impianti. A parere della scrivente, per gli stessi, si dovrebbe prevedere una eventuale messa in sicurezza in aderenza alla normativa specifica.

Ogni unità immobiliare presenta il proprio contatore per l'energia elettrica all'interno dell'unità stessa mentre i contatori relativi alla linea distribuzione acqua sono posti in apposita cassetta nel vano scala. Si rappresenta che, dai rilievi esperiti, l'immobile sub 21, posto al primo del fabbricato W, presenterebbe problemi in merito all'impianto idrico e allo stato, pertanto, risulta interrotta l'erogazione dell'acqua al detto appartamento (con contatore divelto).

Per le unità immobiliari ad uso residenza categoria catastale A/3 non risultano rilasciati gli Attestati di Prestazione Energetica; dalla lettura di alcuni attestati già redatti per altre unità immobiliari ricomprese all'interno del medesimo villaggio, le stesse risulterebbero di categoria G. Per il locale adibito a cucina e servizi categoria C/2 non è prevista la redazione dell'APE. Gli Attestati di Prestazione Energetica, per le unità immobiliari ad uso residenza oggetto di pignoramento, non sono stati redatti dalla scrivente Ctu al fine di non gravare la procedura di ulteriori costi stante il numero degli stessi; tuttavia, rimane a disposizione per la loro redazione in funzione della effettiva vendita delle unità immobiliari.

## 12. CONCLUSIONI.

**Lotto 130:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, sub 22, piano primo, fabbricato K, interno 347.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000**

**Lotto 131:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, sub 25, piano primo, fabbricato K, interno 346.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000**



**Lotto 137:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 20**, piano primo, fabbricato W, interno 353.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000.

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000.**

**Lotto 138:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 21**, piano primo, fabbricato W, interno 354.

Valore stimato dell'immobile = € 40.500.

**Valore di vendita dell'immobile = € 40.500.**

**Lotto 139:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 26**, piano secondo, fabbricato W, interno 358.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000.

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000.**

**Lotto 140:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 27**, piano secondo, fabbricato W, interno 357.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000.

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000.**

**Lotto 141:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 28**, piano secondo, fabbricato W, interno 356.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000.

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000.**

**Lotto 142:** unità abitativa, identificata al Catasto del Comune di Cropani al foglio 31, particella 823, **sub 29**, piano secondo, fabbricato W, interno 355.

Valore stimato dell'immobile = € 45.000.

**Valore di vendita dell'immobile = € 45.000.**



Ad ogni buon fine si rimanda a quanto specificato ai paragrafi 9 e 11.

\* \* \*

Ritenendo di aver svolto con correttezza e obiettività il mandato ricevuto, consegno la presente relazione, *ringraziando la S.V.I. per la fiducia accordatami e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti.*

Catanzaro, li 5 giugno 2023

*Il C.T.U. Arch. Rosa Procopio*



