



Contesto urbanistico - vista da Strada Comunale Coda di Volpe



Contesto urbanistico



Ingresso carrabile su piazzale esterno non compreso nel cespite pignorato



Ingresso carrabile su piazzale esterno non compreso nel cespite pignorato



Esterno fabbricato - lato sud da piazzale esterno non compreso nel cespite pignorato



Esterno fabbricato - lato sud da piazzale esterno non compreso nel cespite pignorato



Esterno fabbricato - lato sud da piazzale esterno non compreso nel cespite pignorato



Esterno fabbricato - portone principale di accesso sul prospetto sud e ingresso zona uffici



Esterno fabbricato lato ovest



Esterno fabbricato lato ovest



Esterno fabbricato lato nord




Esterno fabbricato lato nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNO FABBRICATO – PAG. 2 DI 6



Vista da ingresso principale verso est



Vista da lato sud-est



Vista da lato sud-est



Vista da lato sud-est



Vista da lato est



Apertura laterale - vista da lato est

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNO FABBRICATO – PAG. 3 DI 6



Vista da lato nord



Vista da lato nord-ovest



Vista da lato nord-est



Carro ponte




Vecchia linea produzione fonderia



Vecchia linea produzione e cunicoli fonderia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNO FABBRICATO – PAG. 4 DI 6



Manufatto ufficio interno al capannone



Ufficio – piano terra



Ufficio – piano terra



Ufficio – piano soppalco



Ufficio – piano soppalco



Ufficio – bagno piano soppalco

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNO FABBRICATO – PAG. 5 DI 6



Particolare tamponamenti con corrosione passante - spigolo sud-ovest



Particolare tamponamenti danneggiati con lastra di vetroresina traslucida mancante - lato sud-est



Particolare copertura con corrosione passante

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNO FABBRICATO – PAG. 6 DI 6