



Foto n°106: Ingresso a uffici e capannone



Foto n°107: Ingresso uffici



Foto n°108: Uffici



Foto n°109: Ingresso ditta e via di fuga magazzino di vendita



Foto n°110: Ingresso uffici capannone ditta



Foto n°111: Ingresso ditta



Foto n°112: Servizio igienico degli uffici del capannone




Foto n°113: Ufficio ad est



Foto n°114: Ufficio ad est



Foto n°115: Ufficio ad est




Foto n°116: Servizio igienico



Foto n°117: Porta taglia fuoco verso capannone sub. 6



Foto n°118: Capannone al sub 6



Foto n°119: Ingresso uffici di rappresentanza



Foto n°120: Front Office



Foto n°121: Sala attesa ed ufficio



Foto n°122: Sala attesa



Foto n°123: Ingresso verso sala riunioni



Foto n°124: Sala riunioni




Foto n°125: Servizi igienici



Foto n°126: Antibagno



Foto n°127: Servizio con wc



Foto n°128: Servizio con wc



Foto n°129: Servizio con turca



Foto n°130: Ingresso ad altro ufficio del sub 5 entro sub 6



Foto n°131: Ufficio sub 5 entro sub 6



Foto n°132: Ufficio appartenente al sub 5



Foto n°133: Ufficio appartenente al sub 5



Foto n°134: Ingresso uffici in uso a



Foto n°135: Uffici con sala riunioni



Foto n°136: Ingresso



Foto n°137: Front Office



Foto n°138: Verso ufficio a nord ovest



Foto n°139: Ufficio a nord ovest



Foto n°140: Ufficio a nord ovest



Foto n°141: Sala riunioni verso servizi igienici comuni




Foto n°142: Servizi igienici condivisi



Foto n°143: Prima parte del capannone



Foto n°144: Prima parte del capannone



Foto n°145: Capannone in affitto a [redacted]



Foto n°146: Capannone in affitto a [redacted]



Foto n°147: Capannone in affitto a [redacted] verso nord



Foto n°148: Seconda porzione del sub 6 condivisa



Foto n°149: Porzione di capannone condiviso



Foto n°150: Sezionale di accesso



Foto n°151: Capannone condiviso verso sub 7



Foto n°152: Confine con capannone al sub 7



Foto n°153: Capannone principale



Foto n°154: Capannone principale vista ad est



Foto n°155: Capannone principale vista ad est



Foto n°156: Servizi igienici interni al capannone




Foto n°157: Servizi igienici



Foto n°158: Servizi igienici




Foto n°159: Servizi igienici



Foto n°160: Servizi igienici



Foto n°161: Servizi igienici




Foto n°162: Servizi igienici



Foto n°163: Centrale termica



Foto n°164: Uffici tecnici



Foto n°165: Uffici tecnici




Foto n°166: Deposito



Foto n°167: Deposito



Foto n°168: Deposito



Foto n°169: Deposito pelli



Foto n°170: Verso via di uscita



Foto n°171:




Foto n°172: Via di fuga




Foto n°173: Cabina elettrica tra sub 6 e 7



Foto n°174: Ingresso alla porzione condivisa del sub 6 dal fronte ovest



Foto n°175: Ingresso sud 6 con uffici del sub 5



Foto n°176: Porzione del capannone verso ovest



Foto n°177: Interno del capannone condiviso




Foto n°178: Interno del capannone condiviso




Foto n°179: Interno del capannone condiviso



Foto n°180: Parete 120 di divisione del capannone




Foto n°181: Quadro elettrico



Foto n°182: Quadro elettrico

N.C.E.U.: fg. 13 mapp. 509 sub 7



Foto n°183: Fronti nord ed ovest



Foto n°184: Fronte ovest



Foto n°185: Interno del capannone al P.T in uso a



Foto n°186: Interno del capannone al P.T in uso a