

Documentazione fotografica



VISTA NORD DA  
VIA G. MAZZINI



VISTA EST E  
ACCESSO CARRAIO



VISTA OVEST  
ACCESSO CARRAIO  
E PEDONALE





VISTA SUD




CONTAINER NON  
AUTORIZZATO



SERBATOIO GPL  
DISMESSO



INTERNO NEGOZIO AL  
PIANO TERRA





BOX UFFICIO  
AL PIANO TERRA





BAGNO



LOCALE C.T.




VANO SCALA E  
SOTTOSCALA



VANO SCALA



NEGOZIO











UFFICIO P. PRIMO



UFFICIO



ANTI BAGNO  
P.PRIMO



BAGNO



TERRAZZA A NORD



POGGIOLO A SUD