

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Sopralluogo del 21.11.2022 ore 10.00
con Custode Giudiziario dott. Alessandro D'Aurora

Esecuzione immobiliare RG N. 90/2021

Promossa da

contro

GIUDICE DELL' ESECUZIONE

DOTT: FABIO SANTORO



1. Vista del lotto da Via Castello



2. Vista della Via Castello a Montenovio di Montiano. In basso a destra l'ingresso al lotto.



3. Vista del lotto al confine Sud. (particella 1169)



4. Vista dell' edificio collabente ridotto ad un cumulo di macerie.



5. Vista dell' edificio collabente ricoperto di vegetazione.



6. Vista della recinzione del lotto lato Via Castello.



7. Vista della recinzione del lotto lato Est (Particella 1095)



8. Vista dalla linea di crinale , dove il lotto scende verso Est.



9. Vista della vegetazione spontanea presente nel lotto.



10. Vista del lotto a confine lato Nord (Particella 1146).



11. Vista in primo piano dell' edificio collabente..