

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 80/2022 R.G.E.

Immobile in Lido di Savio, via Premilcuore n. 153



Vista della porzione dell'immobile oggetto della procedura e della corte di pertinenza



Vista di porzione di immobile oggetto della procedura dalla corte di pertinenza



Vista del portico di ingresso



Vista del particolare del portico di ingresso



Vista interna di una porzione del soggiorno



Vista interna di una porzione del soggiorno



Vista interna di una porzione del soggiorno



Vista interna di una porzione del soggiorno



Vista interna di una porzione della cucina



Vista interna di una porzione della cucina



Vista interna del locale stireria



Vista del bagno al piano terra



Vista della scala al piano terra



Vista del bagno non regolare ricavato nel sottoscala



Vista di porzione del disimpegno al piano primo



Vista della camera con bagno



Vista di porzione del bagno annesso alla camera da letto



Vista di porzione del bagno annesso alla camera da letto



Vista di porzione del bagno annesso alla camera da letto



Vista di una camera da letto



Vista di una camera da letto



Vista del bagno al piano primo accessibile dal disimpegno del vano scala



Vista del corridoio al piano primo



Vista della camera accessibile dal corridoio



Vista di porzione del corridoio e del bagno



Vista di porzione della veranda accessibile dal corridoio, piano primo



Vista dall'esterno della veranda e di porzione del terrazzo, piano primo



Vista del terrazzo al piano primo



Vista di porzione della corte esterna, in parte coperta con tettoia non regolare



Vista della tettoia non regolare da rimuovere



Vista dei posti auto posti all'interno della corte di pertinenza



Vista da via Premilcuore dell'immobile e di porzione dell'accesso carrabile e pedonale